

Integriertes Handlungskonzept Altstadt (IHK) Sachstandsbericht zum Umbau der Bonner Straße



Einmündung Mühlenstraße

Blick Richtung L 158 / Kurfürstenquartier

Integriertes Handlungskonzept Altstadt (IHK) Sachstandsbericht zum Umbau der Bonner Straße



Einbau der Frostschutzschicht

Setzen der Randeinfassungen

Integriertes Handlungskonzept Altstadt (IHK) Sachstandsbericht zum Umbau der Bonner Straße



Fundament der Friedhofsmauer

Integriertes Handlungskonzept Altstadt (IHK) Sachstandsbericht zum Umbau der Bonner Straße




Neuer Bord entlang der Friedhofsmauer



Straßenbeleuchtung im „Schutzstreifen“ integriert

Integriertes Handlungskonzept Altstadt (IHK) Sachstandsbericht zum Umbau der Bonner Straße



Betonauffüllungen im Bereich von Schachbauwerken

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit