Ausschussmitglied Krüger:

Warum wurden die unterirdisch angelegten Glascontainer am Neuen Markt durch oberirdische Glascontainer ersetzt?

Antwort der Verwaltung:

Während der Nutzung der unterirdisch angelegten Glascontainer ergaben sich zwei technische Mängel, die im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung vom Hersteller behoben werden sollen. Bei den Mängeln handelt sich um das Eindringen von Wasser in die unterirdischen Glascontainer sowie um defekte Halterungen. Der Termin zur Regulierung des Schadens ist in nächster Zeit vorgesehen.