



**Wiederaufbauplan für Infrastrukturen in Kommunen**

Regierungsbezirk →  
(in) Kommune →  
Antragsteller →

|                  |
|------------------|
| Köln             |
| Stadt Meckenheim |
| Stadt Meckenheim |

Stand: 31.01.2022

Werte → 9.090.000 9.090.000 0 0

9.090.000

| Ifd. Projekt-Nummer        | Fördertatbestand nach Nr. 6.4.2 und Nr. 2.1 | Angaben zum geschädigten Objekt/notwendigem Einrichtungs- oder Ausstattungsgegenstand sowie Fahrzeug |  |   |  |  | Angaben zur Finanzierung   |  |                                    |                         |                       | Sonstige Angaben                         |  |  |   |                   |   |   |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|---|-------------------|---|---|
|                            |   | Kurzbezeichnung der Maßnahme   | Anschrift des geschädigten Objektes                | Kurzerläuterung des entstandenen Schadens   | Zustand der (baulichen) Anlage nach Schadenseintritt       | voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) | davon als Schadensbeseitigung förderfähig (brutto in EUR - gerundet) | davon anzurechnende Einnahmen (brutto in EUR - gerundet) | Vorsteuerabzug (in EUR - gerundet) | Fördersatz (in Prozent) | Eigenanteil (in Euro) | beantragte Billigkeitsleistung (in Euro) | Maßnahme bereits abgeschlossen (ja/nein) | Ersatzneubau an anderer Stelle (ja/nein) | sofern Ersatzneubau an anderer Stelle "ja": Bitte Anschrift | Denkmal (ja/nein) | Schadensgutachten erforderlich? (ja/nein) | Schadensgutachten vorliegend? (ja/nein) |
| Nr.                        | FRL-Gegenstand                              | Kurzbezeichnung  | Anschrift  | Kurzerläuterung   | Zustand  | voraus. Gesamtausgabe                                      | förderfähiger Schaden  | Einnahmen  | VSt.-Abzug                         | Fördersatz              | Eigenanteil           | Antr-Billigkeitsleistung                 | Maßnahmestand                            | Ersatzneubau                             | Ersatz-Anschr   | Denkmal           | Gut-erforderlich                          | Gut-Anlage                              |
| <b>städtische Gebäude:</b> |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         |                       |  |  |  |   |                   |   |   |
| 1.                         | a)  | Katholische Grundschule Gebäude 1  | Kirchplatz 1, 53340 Meckenheim                     | Höhe Wassereintritt Untergeschoss 60cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 410.000  | 410.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 410.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 2.                         | a)  | Katholische Grundschule Gebäude 2  | Schützenstraße 13 - 15, 53340 Meckenheim           | Untergeschoss stand komplett unter Wasser (OGS, Kleiderstube, Keller ehem. HM-Wohnung) Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung. | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 1.280.000  | 1.280.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 1.280.000                                | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 3.                         | a)  | Evangelische Grundschule   | Kölnstraße 1, 53340 Meckenheim                     | Höhe Wassereintritt Erdgeschoss 50cm, Kellergeschoss stand komplett unter Wasser. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.      | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 2.080.000  | 2.080.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 2.080.000                                | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 4.                         | a)  | Turnhalle "Kleine Halle"   | Schützenstraße 17 - 19, 53340 Meckenheim           | Höhe Wassereintritt 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 580.000  | 580.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 580.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 5.                         | a)  | Turnhalle "Große Halle"  | Schützenstraße 17 - 19, 53340 Meckenheim           | Höhe Wassereintritt 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 580.000  | 580.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 580.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 6.                         | a)  | Turnhalle "Gymnastikhalle"   | Schützenstraße 17 - 19, 53340 Meckenheim           | Höhe Wassereintritt 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 570.000  | 570.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 570.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 7.                         | a)  | Turnhalle "Fronhofhalle"   | Schützenstraße 21, 53340 Meckenheim                | Höhe Wassereintritt 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 710.000  | 710.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 710.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 8.                         | a)  | Kindertagesstätte "Villa Regenbogen"   | Mühlenstraße 2, 53340 Meckenheim                   | Höhe Wassereintritt EG 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.   | Sanierung trotz umfangreicher Schäden günstiger als Neubau | 1.600.000  | 1.600.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 1.600.000                                | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 9.                         | a)  | Feuerwehrgerätehaus Meckenheim   | Ecke Schützenstr. / Ohlengäßchen, 53340 Meckenheim | Wassereintritt ins Untergeschoss. Hierbei entstanden Schäden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.  | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                  | 80.000   | 80.000   |  |                                    | 100                     | 0                     | 80.000                                   | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 10.                        | a)  | Aussegnungshalle Friedhof  | Bonner Str. 15, 53340 Meckenheim                   | Höhe Wassereintritt EG 40cm. Hierbei entstand ein erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz, Technische Gebäudeausrüstung sowie Ausstattung und Einrichtung.   | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                  | 60.000   | 60.000   |  |                                    | 100                     | 0                     | 60.000                                   | nein                                     | nein                                     |   | nein              | nein                                      | nein                                    |
| 11.                        | a)  | Obere Mühle  | Obere Mühle Meckenheim, 53340 Meckenheim           | Das Mühlengebäude stand 1,8m über der Pflasterfläche unter Wasser, dabei das EG Höhe Wassereintritt 1,0m. UG in allen drei Gebäudeteilen stand komplett unter Wasser.   | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                  | 150.000  | 150.000  |  |                                    | 100                     | 0                     | 150.000                                  | nein                                     | nein                                     |   | ja                | nein                                      | nein                                    |
| 13.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 14.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 15.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 16.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 17.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 18.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |
| 19.                        |   |  |  |   |  |  |  |  |                                    |                         | 0                     | 0  |  |  |   |                   |   |   |

| städtische Infrastruktur: |    |  |                                   |  |   |         |         |  |  |  |     |   |         |      |      |      |      |
|---------------------------|----|--|-----------------------------------|--|---|---------|---------|--|--|--|-----|---|---------|------|------|------|------|
| 20.                       | a) | Wiederherstellung Bachstraße, oberer Teil zum Kutzenberg   | Bachstraße                        | Aus- und Unterspülung mit größerer Auskolkung der Straße. Abtragungen des Uferbereiches und des Straßenkörpers.  | Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau | 330.000 | 330.000 |  |  |  | 100 | 0 | 330.000 | nein | nein | nein | nein |
| 21.                       | a) | Wiederherstellung Durchlassbauwerk Altendorfer Mühle   | Mühlenweg                         | Durch Überströmung des Durchlassbauwerkes, Aus- und Unterspülung des Asphaltbelages und Abtrag des Unterbaus sowie des Uferbereiches. Freispülung und Deformierung des Absturzicherungen. Weitreichende Schäden am Bauwerk sowie an den Widerlagern. | Neubau günstiger als umfängliche Sanierung                | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 100 | 0 | 100.000 | nein | nein | nein | ja   |
| 22.                       | a) | Ersatzneubau Fußgängerbrücke über den Altendorfer Bach   | Am Rosskamp                       | Durch Überströmung des Brückenbauwerkes weitreichende Schäden durch Treibgut am Bauwerk sowie an den Widerlagern.  | Neubau günstiger als umfängliche Sanierung                | 55.000  | 55.000  |  |  |  | 100 | 0 | 55.000  | nein | nein | nein | ja   |
| 23.                       | a) | Wiederherstellung Wirtschaftsweg Nr. 24065   | Wirtschaftsweg Nr. 24065          | Durch Überströmung des Wirtschaftsweges, Ausspülung und Abtrag des Oberbaus.   | Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau | 25.000  | 25.000  |  |  |  | 100 | 0 | 25.000  | ja   | nein | nein | nein |
| 24.                       | a) | Wiederherstellung Wirtschaftsweg Nr. 19032   | Wirtschaftsweg Nr. 19032          | Durch Überströmung des Wirtschaftsweges, Ausspülung und Abtrag des Oberbaus.   | Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau | 20.000  | 20.000  |  |  |  | 100 | 0 | 20.000  | ja   | nein | nein | nein |
| 25.                       | a) | Wiederherstellung Wirtschaftsweg Nr. 21046   | Wirtschaftsweg Nr. 21046          | Durch Überströmung des Wirtschaftsweges, Ausspülung und Abtrag des Oberbaus.   | Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau | 15.000  | 15.000  |  |  |  | 100 | 0 | 15.000  | ja   | nein | nein | nein |
| 26.                       | a) | Wiederherstellung Tennenspielfeld und Schotterparkplatz  | Mühlenstraße /Pater-Müller-Straße | Durch Überströmung der Flächen, Ausspülungen und Abtrag des Oberbaus. Nach Nutzung als Behelfsmüllplatz, abtragen der verunreinigten Schicht, Profilierung, und aufbringen des neuen Oberbaus.   | Sanierung trotz umfänglicher Schäden günstiger als Neubau | 40.000  | 40.000  |  |  |  | 100 | 0 | 40.000  | nein | nein | nein | nein |
| 27.                       | a) | Erneuerung Durchlassgitter   | Unter- / Oberdorfstraße           | Durch Treibgut zerstörte Durchlassgitter in den Einlassbereichen des verrohrten Erdsdorfer Baches.   | Neubau günstiger als umfängliche Sanierung                | 10.000  | 10.000  |  |  |  | 100 | 0 | 10.000  | ja   | nein | nein | nein |
| 28.                       | a) | Verrohrter Bachkanal Erdsdorfer Bach   | Unter- / Oberdorfstraße           | Kamera-TV-Inspektion und gutachterliche Stellungnahme zum Zustand des Bachkanals. Wiederherstellung der aufgezeigten Schäden am Bachkanal.   | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                 | 65.000  | 65.000  |  |  |  | 100 | 0 | 65.000  | nein | nein | nein | nein |
| 29.                       | a) | Straßenbegleitgrün Bonner Straße / Höhe Kurfürstenquartier   | Bonner Straße                     | Durch Überströmung der Straße, Ausspülung und Abtrag der Pflanzflächen und Baumbeteete inkl. der Bepflanzung.  | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                 | 10.000  | 10.000  |  |  |  | 100 | 0 | 10.000  | nein | nein | nein | nein |
| 30.                       | g) | Hochwasserbedingte Fällarbeiten im Bereich der Bachläufe Erdsdorfer Bach, Altendorfer Bach und Swistbach |                                   | Durch Umspülung der Uferbepflanzung Standsicherheitsbeeinträchtigungen der Bäume. Die Fällarbeiten werden durch den Baumkontrollier angezeigt.   |   | 20.000  | 20.000  |  |  |  | 100 | 0 | 20.000  | nein | nein | nein | nein |
| 31.                       | g) | Erdsdorfer Bach  |                                   | Durch Überströmung und Ausspülung diverse Schäden an Uferbereichen, Auskolkungen, Verlandungen etc.  | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                 | 100.000 | 100.000 |  |  |  | 100 | 0 | 100.000 | nein | nein | nein | nein |
| 32.                       | g) | Altendorfer Bach   |                                   | Durch Überströmung und Ausspülung diverse Schäden an Uferbereichen, Auskolkungen, Verlandungen etc.  | Sanierung bei nur teilweiser Beschädigung                 | 200.000 | 200.000 |  |  |  | 100 | 0 | 200.000 | nein | nein | nein | nein |
| 33.                       |    |  |                                   |  |   |         |         |  |  |  |     | 0 | 0       |      |      |      |      |
| 34.                       |    |  |                                   |  |   |         |         |  |  |  |     | 0 | 0       |      |      |      |      |