

**Auszug aus der Niederschrift der 6. Sitzung des
Ausschusses für Bau, Vergabe,
Wirtschaftsförderung und Tourismus vom
09.06.2015**

12.3	Anfrage zum defekten Hubboden im Schwimmbecken des Hallenbades (AM Dr. Ummenhofer)	
------	--	--

AM Dr. Ummenhofer:

Ist der Verwaltung bekannt, dass der Boden des Schwimmbeckens im Hallenbad seit geraumer Zeit keine Hebe-/Absenkfunktion mehr hat?

Antwort der Verwaltung:

Es wird bestätigt, dass der Hubboden im Schwimmbecken des Hallenbades nicht mehr voll funktionsfähig ist. Er ist z.Zt. ganz nach unten gefahren. Eine Gefährdung beim Schwimmen entsteht dadurch jedoch nicht. Art und Umfang einer Reparatur werden derzeit geprüft.

Meckenheim, den 30.06.2015

Christine Grzesik-Hoenig
Schriftführer/in