

Auszug aus der Niederschrift der 22. Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe und Wirtschaftsförderung des Rates der Stadt Meckenheim vom 21.10.2008

14.3	Schaukästen am Neuen Markt (Ausschussmitglied Radermacher vom 21.10.2008)	
------	--	--

Ausschussmitglied Radermacher:

Wir hatten in der letzten Ausschusssitzung die Verwaltung mit einem Prüfauftrag bezüglich der Umsetzung der Schaukästen am Neuen Markt, beziehungsweise mit der Neuaufstellung von Schaukästen im Bereich des Kirchplatzes beauftragt. Wie ist hier der Sachstand?

Antwort der Verwaltung:

Die Versetzung der vor dem ehemaligen EMM-Gebäude am Neuen Markt befindlichen drei Schaukästen in Richtung Straßenachse um ca. 1,50 m ist grundsätzlich möglich. Die Schaukästen würden dann in etwa in der Lampenachse stehen. Die Rücksprache bei den Stadtwerken ergab, dass sich in dieser Achse die Anschlusskabel für die Leuchten nicht befinden. Um trotzdem sicher zu gehen, dass keine Leitungen durch die Versetzung betroffen sind, werden derzeit die entsprechenden Leitungspläne eingeholt.

Die alternativ zu ermittelnden Kosten für drei weitere Schaukästen an der südwestlichen Gebäudefront des ehemaligen EMM-Gebäude sind nachstehend aufgelistet.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Bauhof diese Aufstellungsarbeiten übernimmt. Sollte dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, muss über eine Angebotsbeziehung eine externe Firma mit dem Versetzen bzw. Aufstellen beauftragt werden. Um vor dem Hintergrund einer fehlenden konkreten Beschlusslage Firmen nicht mit der Erstellung eines möglicherweise obsoleten Angebotes zu beschäftigen, wurde hierauf zunächst verzichtet und die reinen Materialkosten ausgewiesen.

Bezüglich der Überprüfung, ob im Bereich des Kirchplatzes an der Hauptstraße die Möglichkeit besteht, mindestens fünf neue Kästen aufzustellen oder hängend zu montieren, ist anzumerken, dass diese Frage im Rahmen des Wettbewerbes zur Attraktivitätssteigerung in der Altstadt mitbearbeitet werden sollte.

Für die stehende Variante wird derzeit geprüft, welche Versorgungsleitungen in dem avisierten Bereich verlaufen.

Die Möglichkeit einer hängenden Variante (an der Kirchenmauer) müsste per schriftlichem Antrag an den Kirchenvorstand eingereicht werden.

Vitrinen mit Standpfosten

	1464x1100x150 runde oder eckige Standbeine	1464x1100x150 eckige Standbeine	1464x1100x150 runde Standbeine	1444x1100x150
Firma	einseitig	beidseitig	beidseitig	
Stilnet-Design	995	1225	1245	
	inkl. MwSt, frachtfrei	inkl. MwSt, frachtfrei	inkl. MwSt, frachtfrei	

Vitrinen.de				1492 +19% MwSt, frachtfrei
-------------	--	--	--	---

995,00 € 1.225,00 € 1.245,00 € 1.775,48 €

	1330x1080x100 eckig mit eckigen Pfosten	1330x1080x100 eckig mit runden Pfosten	1355x1105x120 gerundet mit eckigen Pfosten	1355x1105x120 gerundet mit runden Pfosten
St-Vitrinen	556 152 +19% MwSt frachtfrei	556 178 +19% MwSt frachtfrei	701 152 +19% MwSt frachtfrei	701 178 +19% MwSt frachtfrei

842,52 € 873,46 € 1.015,07 € 1.046,01 €

	1330x1080x210 beidseitig,eckig mit eckigen Pfosten	1330x1080x210 beidseitig,eckig mit runden Pfosten	1377x1127x210 beidseitig, gerundet mit eckigen Pfosten	1377x1127x210 beidseitig, gerundet mit runden Pfosten
St-Vitrinen	942 167 +19% MwSt frachtfrei	942 203 +19% MwSt frachtfrei	1034 167 +19% MwSt frachtfrei	1034 203 +19% MwSt frachtfrei

1.319,71 € 1.362,55 € 1.429,19 € 1.472,03 €

Vitrinen Wandmontage

Firma	1299x1009x100	1277x1009x100	1330x1080x100 eckige Kanten	1355x1105x120 gerundet Kanten
Stilnet-Design	625			
Vitrinen.de		795 +19% MwSt, frachtfrei		
St-Vitrinen			556 +19% MwSt frachtfrei	701 +19% MwSt frachtfrei

625,00 € 946,05 € 661,64 € 834,19 €

Ausschussmitglied Radermacher:

Vor einigen Tagen war hinsichtlich der Gewährleistungssanierung an der Wettkampfhalle den Sportboden betreffend nachzulesen, dass es wohl vorangeht. Wie ist hier der Sachstand? Hat die Verwaltung die Maßnahme dieser Reklamationsbeseitigungsmaßnahme gutachterlich begleiten lassen in der Form, dass man sich des externen Sachverständiges bedient hat, um diesmal wirklich vollkommen ausschließen zu können, dass dieses Problem nicht wieder auftreten kann?

Antwort der Verwaltung:

In der Tat ist es uns gelungen, nach intensiven Gesprächen, auch mit dem Hersteller, ihn in die Verpflichtung, in die Gewährleistung zu nehmen. Er hat die Dreifachturnhalle pünktlich hergestellt. Bei der Wettkampfhalle wird ihm das nach jetzigem Stand der Dinge auch gelingen, etwa Ende der 43. KW sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Gesamtprojekt, insbesondere jetzt in dieser neuen Bearbeitungsphase, wurde gutachterlich betreut, wir haben externen Sachverständigen eingeholt, auch der Bodenaufbau ist jetzt ein anderer. Wir haben keine Perliteschüttung mehr im Bodenaufbau, welche sich aufgrund der starken Schwingungen, hervorgerufen durch den Spielbetrieb, letztendlich zerrieben hatte. Das sind Rechtsstreitigkeiten, die sich auf privatrechtlicher Ebene bewegen. Jetzt ist der Unterbau ein anderer und wir gehen davon aus, dass solche Schäden sich in keiner Weise wiederholen. Ein Sachverständiger hat den Werdegang begleitet.

Meckenheim, den 11.02.2009

Schriftführer/in