


An den  
Stadtrat der Stadt Meckenheim  
Bahnhofstraße 22  
53340 Meckenheim



**Betrifft: Anregungen und Beschwerden (Bürgerantrag) gem. § 24 GO NRW**

**hier: Verbesserung der Ampelsituation in Meckenheim**

**1. Name der Antragsteller/in**

für die Initiative „Meckenheimer Ampeln“.

**2. Antrag**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende,  
hiermit beantragt die o.a. Initiative, der Rat der Stadt möge wie folgt beschließen:

**Beschlussvorschlag:**

In Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen sind Verbesserungsmöglichkeiten an den Ampelanlagen in Meckenheim zu realisieren.

**Begründung:**

An mehreren Ampelanlagen ist leicht erkennbar, dass sie unnötige Wartezeiten und vermeidbaren CO<sup>2</sup>-Ausstoß verursachen.

Beispiele:

a) Einmündung der Giermaarstraße in die Gudenuer Allee

Die Ampel lässt u.a. die aus Richtung Merl kommenden Linksabbieger auch dann erheblich lange warten, wenn sie weit und breit die einzigen Verkehrsteilnehmer sind.

Eine Abschaltung der Ampelanlage zu verkehrsarmen Tageszeiten (z.B. in den späten Nachtstunden) analog zur täglich mehrmaligen Abschaltung der (Halb-) Ampel am Ortsausgang Richtung Rheinbach erscheint sinnvoll.

b) Einmündung der Bahnhofstraße in die Rheinbacher Landstraße

Die Ampelanlage hat eine Taste, mit der Fußgänger zur Querung der Rheinbacher Landstraße „Grün“ anfordern können. Aber auch wenn die Taste nicht betätigt wird, wird der Querung stets zusammen mit den Linksabbiegern aus der Rheinbacher Landstraße in die Bahnhofstraße „Grün“ gegeben. Der Geradeaus-Verkehr Richtung Rheinbach muss daher unnötiger Weise bei „Rot“ warten.

c) Kreuzung Bonner Straße / Meckenheimer Allee – Lüftelberger Straße / Gudenauer Allee

An dieser Ampel beim Obsthof erhält die Linksabbiegerspur aus der Lüftelberger Straße in die Meckenheimer Allee auch dann „Grün“, wenn kein Fahrzeug diese Spur benutzt. Der Geradeausverkehr aus der Gudenauer Allee in die Lüftelberger Straße muss deswegen warten. Laut Landesbetrieb Straßenbau ist nach Bauarbeiten eine neue Anlage mit ebenfalls neuen Kameradektoren installiert worden, deren Einstellung jedoch erkennbar nicht optimal ist.

Mit freundlichen Grüßen

Meckenheim, den 24. August 2015