

Herr Witt erklärt, dass der vorgesehene Sachstandsbericht zur Sanierung des Wasserschadens in der KiTa „Regenbogen“ heute nicht abgegeben werden kann, da das hierfür erforderliche Sanierungskonzept des Gutachters noch nicht vollständig vorliegt.

Er teilt darüber hinaus folgendes mit:

Offensichtlich floss durch eine defekte Spülmaschine Wasser in den Estrichbereich. Hierdurch wird eine Sanierung von Teilen des Bodens erforderlich. Die Berichterstattung wird in einem der nächsten technischen Ausschüsse der Stadt nachgeholt.