

Dokumentation von Schäden an städtischer Infrastruktur nach Umweltkatastrophe „BERND“

		Beauftragt	Erledigt
Lfd. Nr.	Ort	Notwendige Maßnahmen	Beteiligte Stellen
1a	Bachstraße, oberer Teil zum Kutzenberg	Notsicherung erfolgt, provisorische Hangesicherung erfolgt, vorläufige Wasserführung wieder gegeben.	Stadt Meckenheim Erftverband Planungsbüro Untere Wasserbehörde Versorgungsträger
1b	Fällen von Bäumen	Fällen von unterspülten Bäumen im Uferrandbereich, verschiedene Größen	Stadt Meckenheim
2	Oberdorfstraße Bereich Einlauf Bachkanal	Absperrung erfolgt, Reparatur durch Tiefbauunternehmen, provisorische Verfüllung des Aufbruchbereiches durch Fachfirma Sanierung des Bachkanals in der Oberdorfstraße aufgrund hydraulischer Überlastung sowie Herstellung eines provisorischen Straßenoberbaues	Stadt Meckenheim Versorgungsträger
3	Unterdorfstraße gegenüber Haus Nr. 1	Absperrung erfolgt, Reparatur über Tiefbaufirma	Stadt Meckenheim Versorgungsträger
4	Bereich Auslass Bachkanal Unterdorfstraße	Absicherung Straßenrandbereich, Reparatur Bauhof	Stadt Meckenheim
5	Wirtschaftsweg, Hauptradweg nach Altendorf	Absperrung erfolgt, Reparatur über Tiefbauunternehmer	Stadt Meckenheim
6	Adendorferstraße Zugang Swistbachaue	Absperrung erfolgt, Reparatur über Jahresvertrag	Stadt Meckenheim Versorgungsträger
7	Adendorferstraße, Gehwegbereich Hausnummer 25	Absperrung erfolgt, Reparatur durch Baubetriebshof	Stadt Meckenheim Stadtwerke Versorgungsträger
8a	Adendorfer Straße 6c/d Gehweg Uferbereich	Absperrung erfolgt, Räumung Gehweg dann Herstellung der Befahrbarkeit, da Rettungsweg	Stadt Meckenheim Westnetz
8b	Sicherung der Uferrandbereiche Haus Nr. 6c/d, Adendorfer Straße		Stadt Meckenheim
9	Spielplatz Mühlenstraße	Absperrung erfolgt	Stadt Meckenheim Bauhof
10	Gehwegfläche, Kreuzung Merler Str./Mühlenstraße	Absperrung erfolgt, Arbeit durch Bauhof	Stadt Meckenheim Bauhof
11	Meckenheim Süd Richtung Adendorf Wirtschaftsweg parallel Swist	Schotter einbauen	Stadt Meckenheim Bauhof

12	Altendorf, Nähe Rückhaltebecken/ BAB 61 Wirtschaftsweg parallel Altendorfer Bach	vorhandenes Material einfüllen und ergänzen	Stadt Meckenheim Bauhof
13	Radweg am Wiesenpfad	Absperrung erfolgt, Jahresvertragsunternehmer beauftragen	Stadt Meckenheim Jahresvertragsunternehmer
14	Swist, (Altbach) Baumschulenweg	Räumung Bachbett	Stadt Meckenheim Erftverband
15	Wirtschaftswege, Stadtgrenze Meckenheim Rheinbach	Schotter auffüllen und verdichten	Stadt Meckenheim
16	Altendorfer Bach östlich BAB 61	Bachbett räumen und reinigen	Stadt Meckenheim, Bauhof
17	Brücke am Wäldchen im Bereich Ersdorfer Bach	Absperrung erfolgt, Tiefbaufirma Kooperation Bauhof	Stadt Meckenheim, Bauhof, Tiefbauunternehmen
18	Bachstraße 4 Fußgängerbrücke über Altendorfer Bach	Absperrung erfolgt, Reperatur über Bauhof	Stadt Meckenheim, Bauhof
19	Fußgängerbrücke Altendorfer Bach am Roßkamp	Absperrung erfolgt, Stahlbaufirma	Stadt Meckenheim, externe Stahlbaufirma
20	Durchlass Bereich Altendorfer Mühle	Absperrung erfolgt, Reparatur Tiefbaufirma	Stadt Meckenheim, Versorgungsträger, Tiefbaufirma
21	Altendorfer Mühle / Steinrinnenweg	o.g. Arbeiten durchführen, Schutzplankenfirma	Stadt Meckenheim, Fachfirma
22	Ersdorf Schotterparkplatz Pater-Müller-Straße	Nach Nutzung als Behelfsmüllplatz abziehen, Schotter auffüllen und wiederherstellen.	Stadt Meckenheim
23	Sportplatz Mühlenstraße	Verschlammung entfernen, Platz abziehen und wiederherstellen	Stadt Meckenheim
24	Sportplatz Mühlenstraße	Nach Nutzung als Behelfsmüllplatz auskoffern, abziehen und wiederherstellen	Stadt Meckenheim
25	Außenanlagen KiTa Villa Regenbogen	Wiederherstellung des Außengeländes samt Spielflächen, Spielgeräten, Einfassungen etc. durch Fachfirmen	Stadt Meckenheim
26	Außenanlagen EGS / KGS Meckenheim	Austausch der Holzhackschnitzel im Bereich der Fallschutzflächen	Stadt Meckenheim
27	Sonstiges		Stadt Meckenheim

Nachträglich festgestellte Schäden

28	Bachstraße		Stadt Meckenheim
----	------------	--	------------------