AM Herr Brackmann (UWG) schildert, dass von dem ausgestellten Teilstück der römischen Wasserleitung auf dem Platz am Niedertorkreisel Steine abbröckeln und dieses zum Teil von Kindern zum Klettern verwendet wird und bittet die Verwaltung, sich darum zu kümmern.

Antwort der Verwaltung:
Der Zustand des Ausstellungsstücks „Römische Wasserleitung" wird bereits wöchentlich durch den Baubetriebshof kontrolliert. Zur Verbesserung der Kontrollen wird der Leiter des Baubetriebshofes über die geschilderten Tatsachen zusätzlich informiert.